

Settore Ambiente

***RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO ESISTENTE
DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
VALUTAZIONE DI IMPATTO LUMINOSO***

SUPERBETON S.p.A.

Impianto di Via Edison 1, Villorba - TV



8886/20	rev.00	VALUTAZIONE DI IMPATTO LUMINOSO	Ing. Sara Martini	Ing Mauro Tona	Ing Mauro Tona	Pag. 1/8
			Eseguito	Verificato	Approvato	

INDICE

0.	Premessa.....	3
1.	Descrizione.....	3
2.	Documentazione fotografica	5
3.	Conclusioni.....	8

0. Premessa

La presente relazione viene elaborata come integrazione dei documenti già consegnati in Provincia di Treviso dalla ditta Superbeton S.p.A. per la procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016 Screening V.I.A per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Via Edison 1 così come richiesto dalla Provincia di Treviso con prot.n°2020/0004397.

1. Descrizione

Il documento viene redatto in relazione alla richiesta di valutazione dell'inquinamento luminoso.

L'area utilizzata per il deposito di inerti o materie prime, la zona dove è situato l'impianto di lavorazione del calcestruzzo e le aree ad esso connesse (conferimento e messa in riserva) sono di proprietà della ditta Superbeton.

L'area è ubicata in comune di Villorba (TV) in via Edison 1. Il cantiere della ditta Superbeton è ubicato su area censita al foglio n. 12 mappali n° 16 e 560.

L'impianto di produzione calcestruzzo è formato dall'area di stoccaggio inerti e da due linee impiantistiche di lavorazione. All'interno dell'impianto viene recuperato il rifiuto cenere, esso viene utilizzato come componente per la produzione del calcestruzzo.

All'interno dell'area sono presenti 11 punti luce, tre posizionati sul silo anteriore della linea 2, uno direzionato verso la rampa di carico, uno verso il piazzale e uno dietro l'insegna della ditta che illumina i cumuli. Sul silo anteriore della linea 1 sono posizionati due punti luce, uno direzionato verso il piazzale antistante alla rampa di carico, l'altro direzionato verso il cancello di entrata del cantiere. Sempre nella linea 1, sul silo posteriore è posizionato un punto luce che illumina i depositi di ghiaia e sabbia.

Altri due punti luce sono posizionati a livello delle vasche di lavaggio e direzionati in modo da illuminare i silos della linea n. 2 e le vasche di lavaggio.

Altri 3 punti luce sono posizionati sullo stabile che ospita gli uffici, direzionati in modo da illuminare il piazzale antistante e il cancello d'entrata.

Nel protocollo 2020/0004397, nella parte relativa all'inquinamento luminoso, viene indicato quanto segue:

“Qualora nell'ambito del progetto sia prevista l'installazione di un numero di punti luce superiore a 4, andrà presentato il progetto illuminotecnico come indicato nella L.R. 17/09, nell'eventualità non siano previsti nuovi punti luce, si chiede di produrre una documentazione (fotografica) che attesti la rispondenza degli attuali punti luce alla L.R. 17/09 e nel caso in cui, attualmente, i corpi illuminanti

2. Documentazione fotografica

I punti luce installati sul silo della linea n. 2, che illuminano rampa a piazzale antistante.



I punti luce installati sul silo della linea n. 1.



I 2 punti luce posizionati in prossimità delle vasche di lavaggio, direzionati verso i silos, e quello sulla linea n.1 che illumina i cumuli.



Il punto luce posizionato dietro l'insegna della Superbeton che illumina i cumuli



I due punti luce del fabbricato degli uffici che illuminano la parte est del cantiere (in alto) e il punto luce che illumina il lato ovest (in basso)



3. Conclusioni

La ditta Superbeton non ha in progetto di integrare il sistema di impianto luminoso del cantiere di Villorba. Non saranno installati nuovi punti luce, quelli esistenti verranno adeguati secondo la normativa di riferimento L.R. 17/09, orientando il vetro piano in modo che sia parallelo al piano di campagna. Le operazioni di adattamento dell'impianto luminoso avverranno entro 60gg dalla presentazione della documentazione.

Superbeton S.p.a

Il Tecnico

A circular professional stamp in blue ink. The outer ring contains the text "ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO". The inner circle features a coat of arms and the text "A 2427". Below the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.

Legale rappresentante
