



SETTORE IV - POLITICHE AMBIENTALI e LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO OO.PP E POLITICHE AMBIENTALI
Tel. 0422 632200 e-mail ambiente@comune.preganziol.tv.it

Responsabile Settore IV e del procedimento:
Ing. i. Alessandro Mazzero
Responsabile dell'istruttoria: dr. Irene Gomiero

protocollo assegnato dal sistema informatico

Preganziol li 14/04/2023

OGGETTO: BONAVENTURA S.r.l. - Procedura di VIA art. 27-bis e 208 D.Lgs. 152/2006 per "Ampliamento e modifica sostanziale impianto recupero rifiuti con variante urbanistica" a Mogliano Veneto e Preganziol. Riavvio del procedimento. Esiti verifica documentazione.

Spett.Le
Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale
Via Cal di Breda n. 116 - Sant'Artemio
31100 Treviso

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto e vista la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta BONAVENTURA S.r.l., con la presente si comunicano le seguenti osservazioni sulla verifica eseguita della documentazione presentata:

Rispetto alla questione viabilità, come richiesto con nota del 2021, si ritengono insufficienti le integrazioni prodotte in quanto:

- Nella tavola 6 bis non viene contestualizzata la viabilità di accesso in ingresso ed in uscita all'impianto rispetto alle intersezioni con il Terraglio S.S. 13, come invece riportato nel Quadro di riferimento progettuale - relazione tecnica punto 4.2.1 pag. 17, in particolare tra via Croce e Terraglio e Via C.A. Dalla Chiesa e Terraglio.*
- Negli elaborati grafici (tav 6bis) viene riportato l'accesso in ingresso ed in uscita da via Croce, senza riportare l'accesso dal Terraglio su strada privata via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tale questione dovrà essere condivisa con ANAS come richiesto precedentemente;*
- non viene valutata la questione aggravio dei mezzi su via Croce, non rispondendo al punto 16 della nota della Provincia di Treviso;*

Si ribadisce che tali questioni: intersezione con il Terraglio - via Croce e l'aggravio dei mezzi pesanti sulla medesima strada comunale (via Croce), rappresentano fattori determinanti per la sicurezza viaria della zona, considerato che in via Croce insistono sia attività di natura residenziale (la prevalente), di servizi turistici e di altra industria.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore IV
Ing. i. Alessandro Mazzero
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.