



**LEGENDA:**

- AREE**
- Area A Area di accesso, controllo e pesatura
  - Area B Area di deposito riserva R13 e accorpamento R12 rifiuto di legno vergine NON TRATTATO solido non polverulento
  - Area C Area di deposito materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO solido non polverulento
  - Area D Area di deposito riserva R13 e accorpamento R12, rifiuto di legno TRATTATO
  - Area E1 Area di cippatura
  - Area E2 Area di deposito intermedio
  - Area E3 Area di macinazione e raffinazione
  - Area E4 Area di scarico cippato, R3
  - Area F Area di deposito materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO solido non polverulento
  - Area G Area di deposito riserva R13 e accorpamento R12 rifiuto di legno vergine NON TRATTATO solido polverulento e R3
  - Area H Area di produzione tondeili di legno pressato R3
  - Area I Area di confezionamento e imballaggio prodotto
  - Area L Area di deposito prodotto
  - Area M Area di deposito rifiuti esitati

**FLUSSI**

- Flusso materiale in ingresso
- FLUSSO DEL MATERIALE IN MESSA IN RISERVA R13 / IN DEPOSITO**
- Flusso di messa in riserva R13, accorpamento e miscelazione R12, rifiuto di legno vergine NON TRATTATO solido non polverulento
- Flusso a deposito materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO solido non polverulento
- Flusso di messa in riserva R13 e accorpamento R12 rifiuto di legno vergine NON TRATTATO solido polverulento
- Flusso a deposito materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO solido polverulento
- Flusso di messa in riserva R13, accorpamento e miscelazione R12, rifiuto di legno TRATTATO solido non polverulento
- Flusso di messa in riserva R13, accorpamento e miscelazione R12, rifiuto di legno TRATTATO solido polverulento
- FLUSSO DEL MATERIALE IN RECUPERO / LAVORAZIONE PER LA PRODUZIONE DI CIPPATO**
- Flusso di alimentazione con rifiuto di legno vergine / NON TRATTATO solido non polverulento
- Flusso di alimentazione con materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO solido non polverulento
- Flusso materiale in lavorazione
- FLUSSO DEL MATERIALE IN RECUPERO / LAVORAZIONE PER LA PRODUZIONE DI BRICCHETTE**
- Flusso di alimentazione con rifiuto di legno vergine / NON TRATTATO solido polverulento
- Flusso di alimentazione con cippato
- Flusso materiale in lavorazione
- FLUSSO MATERIALE IN USCITA**
- Flusso di rifiuto di legno TRATTATO solido non polverulento destinato a recupero presso impianti terzi autorizzati
- Flusso di materia prima / sottoprodotto / MPS legno vergine / NON TRATTATO destinato ad impianto di via Marconi o a terzi
- Flusso prodotto destinato alla vendita

REGIONE VENETO  
 PROVINCIA DI TREVISO  
 COMUNE DI CIMADOLMO

Ditta:

**La TIEsse srl**  
 Via G. Garibaldi, civico n. 53  
 31010 Cimadolmo Treviso  
 P. IVA 00197260268  
 tel 0422 80 30 30 - fax 0422 74 39 03  
 e-mail latiesse@latiesse.it  
 web site www.latiesse.it

**La TIEsse s.r.l.**  
 Via Garibaldi 53 - Tel. 0422 803030 fax  
 31010 Cimadolmo (Treviso)  
 P. IVA 00197260268  
 e-mail latiesse@latiesse.it  
 web site www.latiesse.it

Impianto:

PRODUZIONE CIPPATO E BRICCHETTE DI LEGNO  
 Cimadolmo (TV) - Via Vendrame, civico n. 34

Redazione elaborati grafici:

De Nardi geom. Federico  
 Via G. Mazzini, civico n. 6  
 31010 Cimadolmo Treviso  
 tel 348 89 77 262  
 e-mail federico@studiodenardi.com



**SCHEMA GENERALE DELL'ATTIVITA'**

planimetria di individuazione delle aree e dei flussi

scala 1:250