

DIEGO - DEBONI - FERLETIC: Avvocati

AVVOCATI ASSOCIATI DAL 1989

Avv. MARIO DIEGO
Avv. FRANCO FERLETIC
Avv. PIETRO BECCI

Avv. ALESSANDRO DEBONI
Avv. GUENDAL CECOVINI AMIGONI

Avv. DEBORA VALENTINI
Avv. VALENTINA RAMELLA

Avv. ANDREA MARTINIS
Avv. VANESSA ZANETTE

PROF. AVV. LUIGI DANIELE

ORDINARIO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

CODICE FISCALE E P. IVA: 01098570326

www.ddfavvocati.eu

TRIESTE - 34133 - Via San Francesco 11
Tel. (+39) 040-635767 (r.a.) - Fax 040-660000
e-mail: trieste@ddfavvocati.eu

GORIZIA - 34170 - Corso Verdi 96
Tel. (+39) 0481-30275 - Fax 0481-532969
e-mail: gorizia@ddfavvocati.eu

UDINE - 33100 - Via Roma 43, Corte Roma int. 11/D
Tel. (+39) 0432-504203 - Fax 0432-506296
e-mail: udine@ddfavvocati.eu

Gorizia, 10.12.2020

PB/

VENETO STRADE S.p.A.
Nuove Opere Infrastrutturali
Via C. Baseggio, 5
30174 – VENEZIA MESTRE (VE)

a mezzo pec: ufficiotecnico@pec.venetostrade.it

e.p.c.

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
c.a. Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116
31100 – TREVISO

a mezzo pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Condominio IL FUIN + altri – VENETO STRADE S.p.A. + altri.

Protocollo di Intesa per le Opere Complementari al Passante di Mestre in data 27 agosto 2004, Interventi di Fascia A – Cpass/3 – Int. 31: Terraglio Est, opere di 2° Stralcio nei Comuni di Casier e Treviso in Provincia di Treviso. Accesso a proprietà private ai fini della progettazione di opere di pubblica utilità (ex art. 15 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Scrivo nell'interesse dei soggetti che hanno presentato le osservazioni al procedimento unico di V.I.A. avviato ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto CPass/3 Int. 31 Terraglio Est, opere di 2° Stralcio, giusta delega alle stesse allegata.

Come noto, si è svolto in data 09.12.2020 un sopralluogo al fine di verificare le modalità di esecuzione delle indagini geologiche disposte da Veneto Strade S.p.A. a seguito della presentazione delle citate osservazioni.

Come indicato chiaramente nelle allegate osservazioni dd. 09.12.2020 a firma del dott. Stefano Conte, geologo che assiste i comproprietari del fondo interessato dagli interventi, l'indagine che Veneto Strade S.p.A. intende eseguire è del tutto insufficiente rispetto alle finalità dell'importante intervento in progettazione e non sarà in grado di fornire le risposte alle domande esposte nelle osservazioni.



Si eccepisce, pertanto, sin d'ora l'inutilità degli accertamenti disposti (con evidente danno erariale) e si insiste affinché siano eseguite indagini geologiche idonee a dare risposta ai quesiti dettagliatamente posti con le osservazioni già agli atti del procedimento di V.I.A.

Distinti saluti

All.: osservazioni tecniche dott. Stefano Conte dd. 09.12.2020.

avv. Pietro Becci



Studio Tecnico
CONTE & PEGORER
Ingegneria Civile e Ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – Treviso
Tel. 0422 30.10.20 r.a. - Fax 0422 42.13.01
Mail contepegorer@gmail.com
PEC contepegorer@pec.it
www.contepegorer.it



Spett.le ditta
Condominio Il Fuin
a.c.a. dott. D'Andrea

Treviso, li 9 dicembre 2020

Oggetto: Terraglio Est – Indagine geologica presso il condominio Il Fuin

Egregio Dottore

Nel corso del sopralluogo effettuato in data odierna, presente il dott. Mortillaro della ditta Geotecnica Veneta incaricata da Veneto Strade all' esecuzione delle indagini geologiche per il sottopasso di Via Sant'Antonino, è emerso che l'indagine consisterà in un sondaggio a 15 metri di profondità, a catoraggio continuo, con una prova Lefranc per la caratterizzazione di una falda (quale falda?, la più superficiale?, la seconda?) e la posa di un piezometro (con profondità dei filtri da valutare).

Posto che il sottopasso sarà realizzato all'interno di due diaframmi lunghi circa 400 metri e profondi 15 metri si ritiene che la profondità del sondaggio sia insufficiente a valutare il contesto geologico entro cui il diaframma sarà intestato ed entro cui sarà realizzato il tappo di fondo.

L'indagine idrogeologica risulterà limitata e non comprensiva dei dati relativi a tutti gli acquiferi presenti ed in particolare alle caratteristiche della falda al di sotto della quota di imposta del diaframma e del tappo di fondo.

Cordialità

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER
Stefano Conte