

**Alla Provincia di Treviso**  
Settore Ambiente – Ufficio VIA  
Via Cal di Breda, 116  
31100 Treviso  
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e p.c. **Comune di Salgareda**  
Via Roma, 111  
31040 Salgareda (TV)  
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e p.c. **A.R.P.A.V. - D.A.P. Treviso**  
Via Santa Barbara, 5/a  
31100 Treviso  
daptv@pec.arpav.it

e p.c. **Consorzio di Bonifica Piave**  
Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
consorziopiave@pec.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità per l'aumento della potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato con DPR 294 del 14/08/2015 – **Integrazioni**

In riferimento alla richiesta di documentazione integrativa pervenuta con nota del 05/01/2018, protocollo pov.le n.2018/0001147, con la quale il sottogruppo istruttorio VIA richiede un approfondimento in merito agli interventi edilizi che portano a differire la planimetria dello stato di fatto con quella dello stato di progetto e una tavola comparativa, si chiarisce che:

- il capannone che nella planimetria dello stato di fatto risulta indicato come non più utilizzato dalla ditta è stato demolito in data 01/02/2016, come confermato da comunicazione di avvenuta demolizione sottoscritta dal Comune che si riporta in allegato, pertanto la proiezione indicata nella planimetria dello stato di fatto risulta erronea;
- il locale box motori pressa è stato modificato in occasione della sostituzione della pressa avvenuta a settembre 2017, in conseguenza al nulla osta provinciale che si riporta in allegato, senza procedere con alcuna comunicazione edilizia in quanto trattavasi di una struttura amovibile sostituita da una nuova struttura amovibile. Anche in questo caso la proiezione indicata nella planimetria dello stato di fatto risulta erronea in quanto rappresentativa di una conformazione superata alla data di presentazione della domanda. Sul punto,

si chiarisce che il controllo dei disegni prodotti ha portato in evidenza la necessità di correggere la misura del box motori pressa anche nella planimetria dello stato di progetto.

Si ritiene che per rappresentare nel modo corretto lo stato di fatto e di progetto dell'impianto in analisi sia più idonea la correzione delle tavole che riportano degli errori grafici anziché la produzione di una tavola comparativa, in quanto si conferma che non sono previsti interventi all'assetto edilizio.

In relazione a quanto sopra esposto in allegato trasmettiamo:

- comunicazione di avvenuta demolizione sottoscritta dal Comune;
- nulla osta provinciale per la sostituzione della pressa;
- tav. a – rev. 01 del 18/01/2018 con correzione degli ingombri in pianta delle strutture costituenti l'impianto;
- tav. b – rev. 01 del 18/01/2018 con correzione degli ingombri in pianta delle strutture costituenti l'impianto.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Data: 19/01/2018

Centro Recupero Trevigiano Srl

