

Settore Ambiente

**ADEGUAMENTO CORPI ILLUMINANTI
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 4 /2016**

CANTIERE DI VILLORBA (TV) - VIA EDISON, 1



SUPERBETON S.P.A.
Via IV Novembre, 18 – loc. Ponte della Priula
Susegana (TV)

INDICE

0. Premessa	3
1. Illuminazione	3

0. Premessa

Con riferimento alla procedura ai sensi dell'art.13 della L.R. 4/2016, era stato prescritto alla Ditta di adeguare i corpi illuminanti orientando il vetro in modo che risulti parallelo al piano campagna.

Al paragrafo successivo la Ditta riporta alcune foto a dimostrazione dell'avvenuto posizionamento orizzontale dei corpi illuminanti.

1. Illuminazione

La Ditta ha provveduto a riposizionare in modo corretto i corpi illuminanti presenti, così che gli stessi siano, per quanto possibile, paralleli al piano campagna.



Foto 1: corpi illuminanti silos impianto linea 1



Foto 2: corpi illuminanti silos impianto linea 1



Foto 3: corpi illuminanti silos impianto linea 2



 Foto 5: particolare corpi illuminanti silos	Foto 4: corpi illuminanti silos impianto linea 2  Foto 6: illuminazione in prossimità vasche di lavaggio
 Foto 7: corpo illuminante ruotato il più possibile verso il basso; lo sporto del tetto crea comunque un ostacolo alla diffusione della luce verso l'alto	 Foto 8: corpi illuminanti tetto officina

Susegana, lì 01/02/2021

Il Legale Rappresentante
Superbeton S.p.A.

SUPERBETON spa
Via IV Novembre, 18
31010 Ronche della Priula (TV)